

Zestawienie
robót wykonywanych na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 1 w Słupsku
w m-cu Styczeń 2021 r.

Lp	Lokalizacja robót (nr drogi)	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg/m ²
1		Remont masą na zimno		
	1108G Wielichowo - Pęplino	--/--	Obw Nr 1	0,25 Mg/2,5 m ²
	1178G Dobieszewo - Leśnia	--/--	--/--	0,15Mg/2m ²
	1174G Krzynia – DW 210	--/--	--/--	1,96Mg/18m ²
			Razem:	2,34Mg/22,5m²
2		Naprawa chodnika		
	1136G Łabiszewo	--/--		1,2 m ²
			Razem:	1,2 m²
3		Czyszczenie korytek deszczowych		
	1176G Łysomice	--/--	--/--	7 mb
	1177G Warblewo	--/--		2 mb
	1177G Podole Małe - Gogolewko	--/--		24 mb
			Razem:	33mb
4		Usuwanie zapadnięcia w jezdni		
	1108G Wielichowo - Pęplino	--/--	Obw Nr1	Miesz. Optym. 0-31,5 – 0,15Mg 1,28m ²
			Razem:	Miesz. Optym. 0-31,5 – 0,15Mg 1,28m²
5		Wycinka zakrzaceń		
	1108G Wielichowo - Pęplino	--/--	Obw Nr 1	100 m ²
	1105G Zaleskie – gr. pow.	--/--		1260 m ²
	1157G Barcino	--/--		250 m ²
			Razem:	1610 m²
6		Rąbkowanie zakrzaceń		
	1105G Zaleskie – gr. pow.	--/--	Obw Nr 1	450 m ²
			Razem:	450 m²
7		Poprawa		

		oznakowania		
	1105G Zaleskie – Reblino	--/--	Obw Nr 1	6 szt.
	1177G Dobra - Gogolewo	--/--		1 szt.
	1157G Łosino	--/--		2 szt.
			Razem:	9 szt.
8		Usypywanie pobocza		
	1177G Podole Małe – Dobra	--/--	Obw Nr 1	Miesz. Optym. 0-31,5 – 1Mg 1,28 m ²
			Razem:	Miesz. Optym. 0-31,5 – 1Mg 1,28 m²
9		Demontaż oznakowania		
	Dębница Kaszubska ul. Skarszewska	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
10		Montaż oznakowania		
	1015G Bruskowo Małe	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
11		Demontaż barier energochłonnych		
	1157G Barcino - przepust			28 mb
			Razem:	28mb
12		Usuwanie konarów drzew		
	1159G Płaszewo - Kruszyna	--/--		1 szt.
	1166G Bronowo	--/--		2szt.
			Razem:	3szt.
13		Montaż barier energochłonnych		
	1157G Barcino - przepust	--/--		28 mb
			Razem:	28 mb
14		Demontaż słupków		
	1157G Barcino - przepust	--/--		6 szt.
			Razem:	6 szt.
15		Montaż słupków		
	1157G Barcino - przepust	--/--		6 szt.

			Razem:	6 szt.
16		Odśnieżanie (czyszczenie) obiektów mostowych		
	1157G Łosino - Barcino	--/--		10 szt.
	1170G Lubuń - Żelkówko	--/--		8 szt.
	1158G Lulemino	--/--		1 szt.
	1010G Charnowo	--/--		4 szt.
	1174G Starnice - Krzynia	--/--		15 szt.
	1178G Dobieszewo - Leśnia	--/--		5 szt.
	1190G Jamrzyno	--/--		3 szt.
	1153G Reblino - Słonowiczki	--/--		3 szt.
	1164G Biesowice - Biesowiczki	--/--		2 szt.
	1147G Darnowo	--/--		1 szt.
	1146G Podgóry	--/--		1 szt.
	1176G Łysomiczki	--/--		3 szt.
	1177G Dobieszewo – Podole Małe	--/--		2 szt.
	1201GG Grabówko	--/--		3szt.
	1177G Warblewo	--/--		20 m ²
			Razem:	61 szt.



DYREKTOR
 mgr inż. Mariusz Ożarek

**Zestawienie
robót wykonywanych na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 1 w Słupsku
w m-cu Luty 2021 r. (do 12.02.2021 r.)**

Lp .	Lokalizacja robót (nr drogi)	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg/m²
1		Demontaż oznakowania		
	1157G Łosino	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
2		Montaż oznakowania		
	1157G Łosino	--/--	Obw Nr 1	1 szt.
			Razem:	1 szt.
3		Odśnieżanie obiektów mostowych/barier		
	1157G Łosino - Barcino	--/--	Obw Nr 1	4 szt.
	1010G Charnowo	--/--		2 szt.
	1176G Łysomiczki	--/--		1 szt.
	1174G Starniczki - Krzynia	--/--		4 szt.
	1178G Leśnia	--/--		1 szt.
	1177G Dobieszewo – Podole Małe	--/--		1 szt.
	1177G Grabówko	--/--		1 szt.
	1190G Jamrzyno	--/--		1 szt.
	11G Kępcice - Biesowice	--/--		1 szt.
	1167G Biesowiczki	--/--		1 szt.
	1147G Darnowo	--/--		1 szt.
	1146G Podgóry	--/--		1 szt.
	1153G Reblino	--/--		1 szt.
	1170G Lubuń - Żelkówko	--/--		2 szt.
	Mieszanka piaskowo solna		Razem:	6,24 Mg
			Razem:	22szt.
4		Pielęgnacja zadrzewienia		
	1153G Słonowice – skrz. Kczewo	--/--	Obw Nr 1	3 szt.
			Razem:	3 szt.
5		Usuwanie oblodzenia z barier		

	G Warblewo	--/--	Obw Nr 1	82,5 m ²
	1177G Borzęcino	--/--		195 m ²
	1157G Sierakowo - Barcino	--/--		482,5 m ²
			Razem:	760m²
6		Odśnieżanie przejść dla pieszych		
	1015G Bierkowo - Możdżanowo	--/--	Obw Nr 1	11 szt.
			Razem:	11 szt.



DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ozarek

**Zestawienie robót wykonanych
na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główczych
w m-cu Styczeń 2021 r.**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m ²
1	1123G Żelazo – Witkowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,5 / 2
	1179G Rzechcino – do skrzyż. 1142G	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1 / 8
	1117G Rowy	Odtworzenie konstrukcji naw.	Obw Nr 2	0,3 / 2
	1117G Rowy – Objazda	Remont masą na zimno		0,1 / 1
	1120G Smóldzino – Gardna Wielka	Odtworzenie konstrukcji naw.	Obw Nr 2	0,2 / 1,5
	1139G Wielka Wieś – Damnica 1139G Klęcino 1139G Łojewo – Główczyce	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1 / 7 0,05 / 0,5 0,1 / 1
	1137G Damno – Wiatrowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,5 / 2,5
	1142G Bobrowniki – Grapice	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 2,5
	1192 Dąbrówno – granica powiatu	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,6 / 5
	1193 Warcimino – Chlewnica	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 2
	1180G Pobłocie – Wolinia	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 3
	1123G Witkowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,05 / 0,5
	1120G Lubuczewo – Gąbino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
	1112G Objazda – Gąbino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
			Razem :	5,4 Mg / 39,5 m²
2	1120G Gardna Wielka	Uzupełnienie nawierzchni pobocza	Obw Nr 2	Yeoman 0,2 Mg / 1 m ²
			Razem :	0,2 Mg / 1 m²
3	1135G Budy – Damnica	U18a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1122G Gardna Wielka	A1 – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1117G Rowy	B33(40) – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1123 Smóldzino – Żelazo	A16 – 1 szt U3a – 4 szt U3b – 4 szt	Obw Nr 2	9 szt
	1142G Grapiczki	E17a + E18a – 2 kpl	Obw Nr 2	4 szt
			Razem :	16 szt A – 2 szt

			B – 1 szt E – 4 szt U tablice – 8 szt U lustro 800 – 1 szt	
4	1125G Siodłonie – DW 213	Wycinka krzaków	Obw Nr 2	100 m ²
	1125G Siodłonie – DW 213	Wycinka krzaków	Obw Nr 2	300 m ²
			Razem :	400 m²
5	1125G Siodłonie – DW 213	Zrąbkowanie krzaków	Obw Nr 2	100 m ²
	1125G Siodłonie – DW 213	Zrąbkowanie krzaków	Obw Nr 2	300 m ²
			Razem :	400 m²
6	1139G Damno – Damnica	Odśnieżenie mostów	Obw Nr 2	2
	1135G Damnica	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1140G Łebień	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1188G Łupawa	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1137G Drzeżewo	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1120G Smołdzino	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
			Razem :	7
7	1179G Potęgowo	Odśnieżenie pod wiaduktem kolejowym	Obw Nr 2	1
			Razem :	1
	1112G Ustka m-śc 1112G Ustka – Gąbino	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	10 11
	1197G Ustka m-śc	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	9
	1123G Choćmirowo – Smołdzino	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	5
	1120G Smołdzino – Lubuczewo	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	14
	1139G Głównyzyce – Damnica 1139G Łojewo – Damnica	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	7 6
	1128G Głównyzyce m-śc	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	5
	1142G Bobrowniki – Grapice	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	3
	1143G Głównyzyce – Stowięcino	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	2
	1179G Potęgowo – Pobłocie	Dwukrotne odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	30
	1188G Darżyno – Łupawa	Odśnieżenie przejść dla	Obw Nr 2	5

		piesznych		
	1130G Mrówczyno – Siemianice	Odśnieżenie przejść dla piesznych	Obw Nr 2	4
	1135G Damnica	Odśnieżenie przejść dla piesznych	Obw Nr 2	1
			Razem :	112
8	1139G Główny – Damno	Odśnieżenie – oczyszczenie ścieków ulicznych	Obw Nr 2	180 mb
	1193G Warcimino	Dwukrotne odśnieżenie – oczyszczenie ścieku	Obw Nr 2	100 mb
	1179G Potęgowo	Odśnieżenie – oczyszczenie ścieku ulicznego	Obw Nr 2	50 mb
	1144G Wykosowo	Odśnieżenie - oczyszczenie ścieku ulicznego	Obw Nr 2	160 mb
			Razem :	490 mb
	1188G Łupawa	Odśnieżenie – udrożnienie ścieków ulicznych chodnikowych	Obw Nr 2	4 szt
			Razem :	4 szt

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ozarek

**Zestawienie robót wykonanych
na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główczycach
w m-cu Luty 2021 r. (do 12.02.2021 r.)**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m ²
1	1135G Budy – Damnica	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
	1139G Damnica – Główczyce	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
			Razem :	0,2 Mg / 1 m²
2	1135G Zgojewo	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1123G Wierzchocino – Łokciowe	Odśnieżenie mostów	Obw Nr 2	3
	1139G Damno – Damnica	Dwukrotne odśnieżenie mostów	Obw Nr 2	4
	1135G Damnica	Dwukrotne odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	2
	1188G Łupawa	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
	1140G Łebień	Odśnieżenie mostu	Obw Nr 2	1
			Razem :	12
3	1179G Potęgowo	Odśnieżenie pod wiaduktem kolejowym	Obw Nr 2	1
			Razem :	1
4	1120G Lubuczewo – Gąbino	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	6
	1112G Gąbino – Objazda	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	4
	1117G Objazda – Rowy	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	7
	1128G Główczyce m – śc	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	5
	1179G Pobłocie m – śc	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	6
	1188G Grąbkowo – Łupawa	Dwukrotne odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	10
	1139G Główczyce – Damnica	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	7
	1135G Damnica – Mrówczyno	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	1
	1130G Mrówczyno – Jezierzycy	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	3
1179G Pobłocie – Potęgowo	Odśnieżenie przejść dla	Obw Nr 2	15	

		pieszych		
	1139G – 1140G – 1142G Bobrowniki	Odśnieżenie przejść dla pieszych	Obw Nr 2	3
			Razem :	67
5	1139G Damno – Wielka Wieś	Odśnieżenie – oczyszczenie ścieków	Obw Nr 2	180 mb
	1140G Bobrowniki	Odśnieżenie – oczyszczenie ścieków	Obw Nr 2	60 mb
			Razem :	240 mb


DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ozarek
