

**Zestawienie robót wykonanych
na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główczytach
m – c Październik 2022 rok**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m²
1	1135G Damnica – Świecichowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,8 / 5
	1139G Łojewo – Bobrowniki Łojewo – Wielka Wieś Kłęcino – Wielka Wieś Damnica m-śc Damnica – Kłęcino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,6 / 4 0,4 / 2 1,5 / 10 1 / 7 1 / 6
	1128G Główczyce – Izbica	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 1
	1120G Lubuczewo – Gąbino Lubuczewo – Gąbino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 2 1 / 6,5
	1180G Wolinia	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 1,5
	1137G Będziechowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
	1117G Rowy m-śc	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 1,5
	1123G Smółdzino – Kluki	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 2
	1128G Główczyce – Izbica	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1,3 / 8
	1143G Szczypkowice	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 2
	1193G Chlewnica – Granica powiatu	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,7 / 5
				Razem : 9,9 Mg / 64 m²
2	1189G Darżyno – Żychlin	Remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej	Obw Nr 2	Destrukt asf. - 26 Mg 0/31,5 – 28 Mg 200 m ²
	1189G Żychlin – Runowo	Remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej		Destrukt asf. - 18 Mg 80 m ²
			Razem : 72 Mg / 280 m²	

3	1188G Darżyno – Łupawa	Uzupełnienie nawierzchni poboczy	Obw Nr 2	Destrukt asf. - 78Mg 0/31,5 – 56 Mg 580 m ²
	1188G Darżyno – Grąbkowo			Destrukt asf. - 10 Mg 50 m ²
	1192G Grąbkowo – Dąbrówno	Uzupełnienie nawierzchni poboczy	Obw Nr 2	0/31,5 granitowe – 28 Mg 120 m ²
	1140G Łebień	Uzupełnienie nawierzchni pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. - 0,8 Mg 4 m ²
	1179G Potęgowo	Uzupełnienie nawierzchni pobocza	Obw Nr 2	Destrukt asf. 0,3 Mg 2 m ²
	1189G Runowo - do skrzyż. DK6	Uzupełnienie nawierzchni poboczy	Obw Nr 2	0/31,5 – 28 Mg 190 m ²
			Razem : 201,1 Mg / 946 m²	
4	1130G Siemianice	A30+T18 – 2 kpl	Obw Nr 2	4 szt
	1139G Damno m-ść	Barierka U12a – 3 szt	Obw Nr 2	3 szt
	1143G Michałowo – Stowięcino	B33(40)+A11 – 2 szt	Obw Nr 2	4 szt
	1143G Michałowo – Szczypkowice			
			Razem : 11 szt A – 4 szt B – 2 szt T – 2 szt U – 3 szt	
5	1128G Izbica – Zgierz	Ścinka drzew: 3,4,5,17,18,19,20 (decyzja RL6131.28.2022)	Obw Nr 2	7 szt
				Razem : 7 szt
6	1130G Siemianice – Jezierzycze	Oczyszczenie rusztów od wpustów ulicznych z liści i piasku	Obw Nr 2	30 szt
	1120G Gąbino – Smoldzino	Oczyszczenie rusztów od wpustów ulicznych z liści i piasku	Obw Nr 2	15 szt
	1120 / 1123G Smoldzino	Oczyszczenie rusztów od wpustów ulicznych z liści i piasku	Obw Nr 2	30 szt
				Razem : 75 szt
7	1179G Rzechcino	Oczyszczenie wlotu przepustu z gałęzi i krzaków	Obw Nr 2	1 szt

		Oczyszczenie kolektora deszczowego z namułu		
		Udrożnienie przepustu		
				Razem : 1 szt
8	1179G Potęgowo ul. Dworcowa	Wymiana rusztu od wpustu ulicznego	Obw Nr 2	1 szt
				Razem: 1 szt

**Zestawienie robót wykonanych
na drogach powiatowych
przez Obwód Drogowy Nr 2 w Główczych
do 22 Listopad 2022**

Lp.	Nr. drogi i lokalizacja robót	Rodzaj robót	Wykonawca	Ilość robót Mg / m ²
1	1139G Główczyce – Damnica Główczyce - Damno Damno – Damnica	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,4 / 2,5 1,3 / 8 0,6 / 4
	1188G Grąbkowo – Darżyno	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,5 / 4
	1193G Granica powiatu – Chlewnica Chlewnica – Granica powiatu Główczyce – Damno	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 1,5 0,5 / 3,5 1,3 / 8
	1135G Mrówczyńno – Świecichowo Zgojewo – Świecichowo Damnica – Świecichowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 2 1,1 / 6 0,4 / 2,5
	1143G Szczypkowice m-śc Michałowo Stowięcino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,3 / 3 0,1 / 0,5
	1142G Grapiczki	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 0,5
	1125G Siodłonie	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,2 / 1,5
	1192G Granica powiatu – Grąbkowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,6 / 4
	1115G Bydlino – Redwanki	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1,2 / 8
	1117G Dębina	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 1
	1112G Ustka	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,1 / 1
	1120G Gąbino – Karzcino	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	1 / 6
	1123G Choćmirówko – Witkowo	Remont masą na zimno	Obw Nr 2	0,5 / 3,5
			Razem : 10,8	Mg / 71 m ²
2	1127G Izbica – Gać	Uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej	Obw Nr 2	0/31,5 – 4 Mg 0/31,5 granitowe – 3 Mg

				30 m ²
	1127G Gać – Izbica	Uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej	Obw Nr 2	0/31,5 – 3,5 Mg 0/31,5 granitowe – 3,5 Mg 40 m ²
			Razem : 14 Mg / 70 m ²	
3	1188G Grąbkowo – Darżyno	Przełożenie płyt yomb	Obw Nr 2	6 szt / 4,5 m ²
			Razem : 6 szt / 4,5 m ²	
4	1179G Rzechcino m-śc	Udrożnienie przepustu - oczyszczenie z namułu przy użyciu WUKO	Obw Nr 2	1 szt
	1183G Gorzyno	Udrożnienie przepustu - oczyszczenie z namułu przy użyciu WUKO	Obw Nr 2	1 szt
			Razem : 2 szt	
5	1179G Rzechcino	Wykonanie kraty stalowej z pręta zbrojonego i zabezpieczenie przepustu rurowego kratą od strony wlotu	Obw Nr 2	1 szt
			Razem : 1 szt	
6	1130G Siemianice – Jezierzycze	Oczyszczenie rusztów od wpustów ulicznych z liści i piasku	Obw Nr 2	15 szt
			Razem : 15 szt	
7	1139G Wielka Wieś	Oczyszczenie koryt ściekowych z naniesionego piasku i liści	Obw Nr 2	120 mb
			Razem: 120 mb	
8	1179G Potęgowo m-śc ul. Kościuszki	U5a – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
	1139G Wielka Wieś m-śc	D42 – 1szt D43 – 1szt B33(60) – 2 szt	Obw Nr 2	4 szt
	1123G Witkowo	U9b – 1 szt	Obw Nr 2	1 szt
			Razem : 6 szt B – 2 szt D – 2 szt U – 2 szt	
9	1128G Izbica – Zgierz	Ścinka drzew : 2, 6,7,10,11,14 (decyzja RL6131.28.2022)	Obw Nr 2	6 szt
			Razem : 6 szt	
10	1112G Ustka ul. Grunwaldzka	Usunięcie niebezpiecznie	Obw Nr 2	1 szt

	przy Centrum Kultury, Rekreacji i promocji	zawieszanej gałęzi drzewa nad chodnikiem dla pieszych		
			Razem: 1 szt	
11	Ustka ul. Jagiellońska obręb ronda przy ul. Grunwaldzkiej	Przełożenie kostki kamiennej - naprawa obramowania wysepki przy przejściu dla pieszych	Obw Nr 2	10 szt / 2 m ²
			Razem: 10 szt / 2 m ²	
13	1142G Grapiczki – Grapice 1179G Głuszyno	Oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci pozostawionych na poboczu drogi	Obw Nr 2	